



EAN:	4013288099440	尺寸:	165x60x23 mm
零件编号:	05073421001	重量:	37 g
类别编号:	889/4/1 K SB SiS	原产国:	CZ
		海关关税号:	84661038

- Rapidaptor技术可快速更换批头
- 通用快速夹具, 用于1/4"六角驱动的批头, 带环形磁铁
- 短款设计
- 1/4"六角驱动

适用于符合 DIN ISO 1173-C 6.3 和 E 6.3 (ISO 1173) 要求的带 1/4" 外六角驱动批头的 Rapidaptor 通用固持器。Rapidaptor 无需使用套管即可安装批头。只需向前推, 就可以拆除批头 - 即使只用一只手, 也可以超快速更换批头。强磁性磁铁固定批头绝对稳固。1/4" 六角, 适合符合 DIN ISO 1173-F 6.3 标准的带底座的螺丝刀机器。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05073421001>

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

磁性



带环形磁铁

快速接杆




无需任何工具, 单手即可快速更换批头。单手操作自由旋转护套, 使得作业启动时螺丝保持稳定, 是架空作业时的理想工具。双重抗扭型号可供选择。

全系夹持




可用于DIN ISO 1173-C 6, 3和E 6, 3标准的1/4"驱动批头, 以及维拉系列1和4的批头。

单手操作




包括插入和释放批头在内的所有功能都可以单手完成, 操作更快速、更经济、更符合人体工程学, 无需任何其他不必要的操作。

快装和自锁




无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上, 即可自动锁住。

快卸



更换批头时只需将护套向前推, 弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁, 这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示: 即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。

快速旋转



自由旋转护套保证在拆装工作时方便诱导工具和螺丝定位, 使工具更易于在工件上进行紧固, 防止发生滑脱。在使用1/4"批头作业时, 它也可用作短延长杆, 以结合维拉批头棘轮扳手或Zyklus系列使用。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05073421001>

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

889/4/1 K 通用快速批头接杆, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



网站链接

<https://www.wera.de/cn/05073421001>

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de